

2022年2月工事状況写真



プラットフォーム基礎解体状況（工場棟北側）




飛灰棟解体状況（工場棟南東側）



見学者ルーム設置状況（東側）



煙突管理区域前室組立完了（南側）



外壁撤去用足場組立状況（工場棟西側）



工場棟解体状況（工場棟東側）