

# 2022年8月工事状況写真



工場棟解体状況（東側）




1次掘削解体状況（東側）



1次解体状況（北東側）



既存遮水壁延長噴射改良（南西側）



外筒解体状況（煙突）