

2022年9月工事状況写真



工場棟解体状況（東側）



アースアンカー削孔状況（西側）



1次解体状況（北側）



解体材搬出状況（中央）



外筒解体状況（煙突）