



# 2023年2月工事状況写真




工場棟全景（西側）



工事棟地盤アンカー施工状況（北側）



工場棟構台杭打設状況（中央）



工場棟掘削状況（東側）



煙突外筒解体状況