

2021年9月工事状況写真



仮設補装整備（北側）



テント基礎CON打設前状況（西側）



煙突ハットダウンステージ組立（南東側）



アスファルト防水撤去（工場棟屋上）



東側遠景



テント組立ヤード遠景（北側）