



2022年1月工事状況写真



負圧集塵機・水処理設備設置状況（北側）




テント前室組立状況（北東側）




解体重機SK2200組立状況（東側）



煙突前室組立状況（南側）



工場棟解体状況（北側）



工場棟解体状況（東側）