



2022年6月工事状況写真




工場棟解体状況（東側）



工場棟解体状況（北側）



地中障害撤去工事状況（南東側）



SMW工事重機組立状況（北側）



煙突内部解体状況