



2022年7月工事状況写真



工場棟解体状況（東側）



SMW工事施工状況（北側）



地中障害撤去工事状況（西側）



構台杭打設状況（東側）



煙突内筒・階段・ステージ解体状況