

# 2022年11月工事状況写真




解体状況全景（西側）



地盤アンカー削孔打設状況（北側）



解体ガラ積込状況（中央）



掘削・既存杭解体状況（北側）



煙突外筒解体状況