




2023年3月工事状況写真



全景（南西側）



地盤アンカー打設状況（北側）



掘削残土積込み状況（南側）



解体状況（北側）



煙突外筒解体状況