

2023年9月工事状況写真




全景（南西側）




工場棟全覆いテント内躯体工事施工状況（西側）



工場棟全覆いテント内躯体工事施工状況（中央部）



工場棟全覆いテント内コンクリート打設状況①（中央部）



全覆いテント妻面盛替施工状況（南側）