


2023年11月工事状況写真




全景（北側）



工場棟ごみバンカ地下2階躯体工事施工状況（北側）



工場棟地下2階躯体工事施工状況（中央部）



工場棟地下2階躯体工事コンクリート打設状況（東側）



煙突地下障害撤去施工状況