




2023年12月工事状況写真




全景（南西側）



工場棟ごみバンカ地下2階躯体施工状況（北側）



工場棟地下2階躯体工事施工状況コンクリート打設（中央部）



構台解体施工状況（西側）



煙突基礎解体障害撤去施工状況