


2024年1月工事状況写真




全覆いテント内全景（西側）




工場棟地下2階躯体工事ごみバンカ施工状況



工場棟地下2階躯体工事施工状況（中央部）



全覆いテント妻面解体施工状況（北側）



煙突障害撤去工事施工状況