



2024年2月工事状況写真




全覆いテント内全景（東側）



全景



地下2階躯体工事施工状況コンクリート打設（中央部）



地中障害撤去工事施工状況（北側）



地下1階躯体工事施工状況（南東部）