


2024年3月工事状況写真



工場棟全景（西側）




全景



工場棟地下1階躯体工事施工状況（東側）



工場棟地下1階躯体工事施工状況（中央部）



工場棟構台解体工事施工状況（西側）