

2025年5月工事状況写真



工場棟地上躯体工事施工状況（西側）



全景（北側）



工場棟地上躯体工事施工状況（南側）



工場棟地上外装工事PCf工事施工状況（東側）



煙突地上躯体工事施工状況