

2025年7月工事状況写真




工場棟地上躯体工事施工状況（中央部）




全景（北側）



工場棟地上躯体工事施工状況（南東側）



工場棟あと施工西工区基礎躯体工事コンクリート打設状況（北東側）



煙突地上躯体工事施工立状況