

2025年9月工事状況写真




工場棟地上躯体工事施工状況（南東側）



全景（北側）



工場棟地上躯体工事施工状況（南東側）



工場棟地上躯体工事PC取付け施工状況（東側） 工場棟1階仕上げ工事軽量間仕切り下地施工状況