


2025年11月工事状況写真




工場棟地上躯体工事施工状況（北側）



全景（北側）



工場棟地上躯体工事施工状況（南東側）



工場棟4階仕上げ工事吸音材施工状況（中央部）



煙突地上躯体工事施工状況