



2025年12月工事状況写真




工場棟地上躯体工事施工状況（中央部）



全景（北側）



工場棟地上躯体工事施工状況（南東側）



工場棟2階仕上げ工事耐火材施工状況（中央部）



煙突地上躯体工事施工状況